

KASSARI MÜRKKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 232-00
Kood: JRA0000189

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Hiiu maakond
Omavalitsus: Käina vald
Asustusüksus: Kassari küla
Aadress: Korvi

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=432279,6517592&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objekt asub Kassari külas, metsaga kaetud vana mõisapargi põhjaosas. Põhjapool põllumaa.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tiia Korv
E-mail: tiia.korv@mail.ee
Telefon: 5332 3925; 462 2165
Aadress: Hiiumaa, Käina vald
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise Sõpruse kolhoosi mürgkemikaalide ladu

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoonest on põllumajandusmürgid likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01166060 Lemona

Kaugus lähima 100

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Lemona maaüksusel asuv suurkaev (ei ole katastrisse kantud). Ülejäänud objekti ümbruses asuvad elamud on ühendatud ühisveevärki.

Kaugus lähima 1000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_14 Kassari-Õunaku lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Liiv, moreen, kuni 10 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoone on paekivist seinte ja betoonist põrandaga. Hoone katus on osaliselt sissevarisenud. Hoones on tunda põllumajanduskemikaalide lõhna. Põrandal jääke näha ei olnud. Põrand betoonist, terviklik.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Pestitsiidid on likvideeritud. Pestitsiidide tuntava lõhna tõttu hoone kasutusele võtmine problemaatiline. Niigi lagunenu hoone tuleks lammutada ja utiliseerida vastavalt nõuetele. Hoone lammutamisel ja kaevetööde vajadusel tuleb see kooskõlastada Keskkonnaametiga.