

KÄINA VANA NAFTABAAS

Kood (vana): 233-00
Kood: JRA0000190

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Hiiu maakond
Omavalitsus: Käina vald
Asustusüksus: Nõmme küla
Aadress: Tõrva; Rebaseplatsi

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=426321.827858082,6522010.11432326&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa, objektist kirdes asub ärimaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Käina Vallavalitsus

E-mail: valitsus@kaina.hiiumaa.ee

Telefon 4622888

Aadress: Hiiu mnt 28 Käina alevik 92101 Hiiumaa

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine naftabaas. Kohaliku omavalitsuse andmetel ei ole alal kunagi kütuseid ladustatud.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Alalt on likvideeritud mahutid.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut, heledad kütused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE01170480 Põllumaa

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Sarve mü asuv puurkaev PRK0050617, sügavus 20m, filtrita osa 18-20 m

Kaugus lähima 2700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_14 Kassari-Õunaku lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav, v.a mikrobioloogia; OA analüüsitud pole

Pinnakate: Liiv 1m, moreen 17 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
--	---

Muude reostunud ehitiste	0
--------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
--------------------------------	---

Reostuskolle	Stabiliseerunud
--------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Objektil mahutid puuduvad, alles on vaid mahutite betoonist alused. Mahutite kõrval asuva drenaažikaevu vesi on visuaalsel vaatlusel puhas, samuti objekti lõunapiiril asuva tiigi vesi.

Objekti kaguosas drenaažitorude hunnikud. **Risk**

Risk joogiveele:	Puudub
------------------	--------

Risk põhjaveele:	Puudub
------------------	--------

Risk pinnaveele:	Puudub
------------------	--------

Risk üleujutusale:	Puudub
--------------------	--------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
-----------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
--------------------------------	--------

Risk inimesele:	Puudub
-----------------	--------

Järeldused

Märkused:

Käina Vallavalitsuse andmeil pole seal kunagi kütuseid hoitud.

Järeldused:

Visuaalselt mittereostunud, mahutid likvideeritud. Objektil kavetööde planeerimisel kooskõlastada need Keskkonnaametiga.