

ASTE ENDISE KATLAMAJA KÜTTEÕLIHOIDLA

Kood (vana): 238-00
Kood: JRA0000191

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omaavalitsus: Lääne-Saare vald
Asustusüksus: Aste alevik
Aadress: Metsa tn 6

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=408864.6,6468378.1&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Mahutiparki ümbritsevad tööstushooned, läänes korruselamud

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Strix OÜ, Juhatus Toomas Janu

E-mail: info@strix.ee

Telefon 5077297

Aadress: Metsa tn 6, Aste alevik, Lääne-Saare vald

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Põlevkivikatlamaja endine kütteõlihooldla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 30

Elamu info:

EE00797703 Metsa tn 7

Kaugus lähima 170

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Edelas puurkaev olmevee saamiseks PRK0012383 sügavus 57,3m, filter 21,4-57,3 m. Astes asuvad elamud on ühendatud ühisveevärki

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1166500_1 Irase
(100m põhja poole tiik)

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Saviliivmoreen kuni 3,5m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 2
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 800
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 35
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Kaks maapealset 400 m3 mahutit, milles on masuudijäägid sees. Mahutid kividest laotud äärisega vannis, mahutitel eraldi vanne ei ole.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 150

Muude reostunud ehitiste 2

Ohtlike ainete maht ehitistes: 2

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Endise katlamaja ümbrus on räämas. Mahutipark asub kividest laotud äärisega vannis. Maapind mahutite vahel on kohati kaetud kütusejääkidega. Hinnaguliselt on mahutitest lekkinud 200 m3 masuuti. Mahutitel eraldi vannid puuduvad. Mõlema mahuti juurde kuuluvad ka pumplad. Pumplate põrandad on kaetud ca 7 cm Risk paksuse masuudikihiga.

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Suur

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Masuudijäägid mahutitest ja mahuteid ümbritsevast vannist tuleb likvideerida. Mahutipargi alal tuleks teostada pinnaseuuringud võimaliku reostuse selgitamiseks.