

HÄÄDEMEESTE KOLHOOSI JA EDELA-EESTI SAVITÖÖSTUSE MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 242-00
Kood: JRA0000192

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Pärnu maakond
Omavalitsus: Häädemeeste vald
Asustusüksus: Häädemeeste alevik
Aadress: Raja tn 3 ja Raja tn 1
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=529334,6438304.7&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes elamu, põhjas ja lõunas tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Raja tn 1 kinnistu omanik

E-mail: N/A

Telefon 5667 9006

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus kunagine kolhoosi ja savitööstuse masuudihoidla (21301:006:0206) ning kolhoosi naftabaas (21301:006:0219).

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2002. a AS MASP: 4 x 200 m3 masuudimahutite tühjendamine ja puhastamine masuudijääkidest, mahutite, torustike ja pumbamajade demonteerimine ning likvideerimine, territooriumi heakorastamine.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 90

Elamu info:

EE01054586 Side

Kaugus lähima 160

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Põhja suunas Tööstuse tn 10/ Keskuse pumbajaam PRK0006566 sügavus 105 m

Kaugus lähima 1000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_12 Liivi lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kesk-Alam-Devoni
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Liiv, kruus ja veeris savika täitega kuni 14m, pärast seda savikas liivakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 13
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 37
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0,5
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Puudub
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Neli mahutit Raja 1 hoonest läänes. Mahutite vannid on rohtu täis kasvanud, ümbritsetud pinnasvalliga. Ei ole välistatud mõningane masuudijääkide kogus mahutites. Raja 1 hoones on kolm mahutit, milles tõenäoliselt jääke sees. Lisaks 5 200 l tünni, sisaldavad jääke. Hinnaguline jääkide kogus ca 0,5 m3.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 4
Muude reostunud ehitiste 1
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Objektilt on likvideeritud kaks 400 m3 mahutit. Mahutite (asfaldist) alused likvideerimata. Platsist põhja pool asub teine mahutipark, mis on võsa sees rohtu kasvanud. Alal on kolm mahutit, milles jääke kontrollida ei olnud võimalik. Mahutid asuvad pinnasvalliga ümbritsetud tõenäoliselt pinnaspõrandaga vannis. Pinnasvallidest **Risk** põhjapool asus pinnasel üksik tõenäoliselt tühi mahuti.

Suletud endises tanklahoones asus 3 mahutit (diisli, hüdrolüüsi ja bensiini tarbeks) ja 5 tünni. Pumpla hoone kõrval asus masuudijääkidega katel. Katla alune pinnas oli reostunud (ca 4 m2 alal).

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Masuudihoidla kõrval asus Häädemeeste kolhoosi naftabaas.

Järeldused:

Mahutite ja mahutite vannide likvideerimisel tuleks teostada ka pinnaseuuringud selgitamaks võimalikku pinnasereostust. Likvideerida hoone kõrval pinnase peal olev katel, milles leidis bituumenijääke koos olmeprügiga (mahtu polnud võimalik määrata).