

SAUGA LENNUVÄLI

Kood (vana): 244-00
Kood: JRA0000194

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Pärnu maakond
Omavalitsus: Sauga vald
Asustusüksus: Eametsa küla
Aadress: Pärnu lennujaam

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=527281,6475315&zoom=5000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Transpordi- ja tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Pärnu lennujaam /Air Livonia (Ants Aringo)

E-mail: N/A

Telefon: Lennujaama juhataja 447 5000 / A. Aringo 505 5280

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Sauga sõjalennuvälja ala paiknes ca 800 m² kinnistul. Nüüd mitu erinevat kinnistut. Endine autopark ja garaažid asusid nüüdses Härma kaubahoovis (62503:065:0006). Endine kütuse ülepumpamisjaam asus Tigase kinnistul (73001:003:0101). Viidaku kinnistul (73001:003:0004) asusid hoiuruumid. Praegusel Pärnu lennujaama kinnistul asus endine kütusehoidla.

Kütuseladu asus praeguse lennuvälja tee ja ehitajate tee ristmikust 200 m läänes (62503:077:0005, 62503:077:0007, 62502:076:0117, 62503:077:0056, 62503:071:0020).

Kemikaalide ladu asus kütuselaost edelas (62503:077:0019, 62503:077:0016).

Alal läbiviidud uuringud:

1992. aastal pinnase- ja põhjaveereostuse kaardistamine (AS Maves).

2009 pinnaseuuringud kunagise kütuselaos territooriumil (AS Maves)

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1996 AS EcoPro ohtlike jäätmete kogumine ja likvideerimine

1996 AS Hüdromel kütusehoidla likvideerimine (sh pinnasereostus)

1996 AS Loss saneerimistööd (sh kütusemahutite likvideerimine, ühendustorustike puhastamine)

Reostunud pinnase likvideerimine ja komposteerimine aunades teedehituse käigus.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Mineraalõli, nafta

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 200

Elamu info:

EE03113989 Rava tn 15

Kaugus lähima 475

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ümbritsevad elamud on ühendatud ühisveevärki. Lähim puurkaev Keskkonnaregistri andmetel PRK0004310 kagus. Rajatud 1960, sügavus 40 m, filter 28-40m.

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1148700_3 Sauga_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstud:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus

Pinnakate: Täitepinnase all merelised liivad 2,4...4m, savipinnaste kompleks (viirsavi) 4..18 m). moreen algab 18m sügavuselt.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord: -

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord: -

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud/Väheneb

Objekti lühikirjeldus:

Pärnu lennuvälja territooriumil ja sellest kagus (kunagine ülepumpamisjaam) asuvad inventeeritud jääkreostuskolded on likvideeritud. Läbi kunagise kütuselao ala on rajatud Lennuvälja tee. Tee-ehituse käigus väljakaevatud reostunud pinnas asub tänaseni vallidena teest põhja pool Piirikivi tn 3 maa-alal. Endise **Risk** autopargi alal asub Härma kaubahoov ja kunagise kemikaalide lao alal tööstushooned.

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Täiendavaid pinnase uuringuid võiks teostada endise kütuselao alal (jääb lennuvälja tee algusesse (Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tn piirkonda). Ebaselge on pinnasvallide reostustase. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga. Muus osas on reostuskolded likvideeritud.