

HAAPSALU NAFTABAAS

Kood (vana): 247-00
Kood: JRA0000195

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Haapsalu linn
Asustusüksus: Haapsalu linn
Aadress: Kilti tee 3

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=472967,6532868&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objektist lõunas elamurajoon, läänes Kilti tee ja üksikud hooned, põhjas üldkasutatav maa ja läänes Asuküla peakraav

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Suures osas likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas
Reostuse kohalik: Kohalik
Objekti: 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ RevalConnect; OÜ Toomemaa
E-mail: estel@estel.ee; mare@markoil.ee
Telefon: Olev Tinn 5011053
Aadress: Väike-Ameerika 8, Tallinn; Tähe 127a Tartu
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine naftabaas. Ala keskosas mahutipark, laadimisestakaad ala põhjaosas. Mahutipargi ümber töökojad, soojasõlm, abihooned. Edela- ja lõunaosas kontorihoone ja garaažid.

Alal läbiviidud uuringud:

2007. aastal Rei Geotehnika pinnaseuuring.

Ala pinnas (kuni 1.6 m sügavuselt) ja pinnavesi on saastunud naftasaadustega (üle elutsooni piirarvu). Fenoolide ja raskmetallide sisaldus alla piirarvu.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kütusemahutid on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,2
Reostuse maht (m3): 3200
Reostunud pinnase kogus (t): 6400

Reoained:

Naftasaadused ja fenoolid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 39000 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE00784059 Kilti tee 5

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0004192 kirdes, 70 m sügav, filter 30-70m.

Alal asub PRK0001979. Rajatud 1995. aastal olmevee saamiseks

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): 10

Kogumi kood: 1105400_1 Asuküla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Reostunud fenoolidega
Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Pinnakatte paksus ca 20 m – täitepinnas, peenliiv, savi, liivsavi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 4
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0,8
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0,45
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkiv
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Maapealsed mahutid on likvideeritud. Maa-aluste mahutite kohta info puudub. Ala lääneosa estakaadi kõrval 200l tünn poolenisti täis eeldatavalt naftasaadusi. Ala lõunapiiril kolm 200 l tünni kogumahuga ca 350 l eeldatavalt naftasaadusi.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Mahutite ala põhjaosas asuva siiberkaevus on naftasaadustega reostunud vesi ning põhjas on naftasaadustest sete. Alal asuvate drenikaevude vee pinnal on naftasaaduste kile. Maapind on visuaalselt puhas.

Risk

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Suur
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Haapsalu Linnavalitsuse 07.01.2015 korraldusega nr 8 kehtestati endise naftabaasi (Kiltsi tee 1a, 3 kinnistute ja lähiala) detailplaneering.

Järeldused:

Pinnase- ja põhjavee reostuse leviku selgitamiseks tuleb teha täiendavad uuringud 2007. aastal leitud reostuskollete ümbruses.