

PALLI MÜRGILADU

Kood (vana): 252-00
Kood: JRA0000196

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Hiiu maakond
Omavalitsus: Hiiu vald
Asustusüksus: Palli küla
Aadress: Palli

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=403416,6535281&zoom=1000.00000000093&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Ain Voogla

E-mail: N/A

Telefon 5293913

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine kolhoosi mürgiladu

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoonest on mürgid likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 420

Elamu info:

EE01180597 Pallipesa

Kaugus lähima 580

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0013314 sügavusega 35m, filter 23,5-35 m.

Kaugus lähima 160

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_7 Hiiu madala rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Puurkaevu 13314 järgi kuni 3m liiv ja kuni 20m moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Maakivist seintega betoonpõrandaga hoone, katus laseb vett läbi. Hoones on tunda pestitsiidide lõhna.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mürgid on hoonest likvideeritud. Ohtu loodusele ei ole.