

MÄGARI KUIVATI

Kood (vana): 255-00
Kood: JRA0000198

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Ridala vald
Asustusüksus: Mägari küla
Aadress: Kopli

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=473259.9,6528469.6&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Idas elamud, läänes põllud

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Dmitri Tšumak

E-mail: N/A

Telefon 58243335

Aadress: Kopli talu, Mägari küla, Ridala vald

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagi on hoitud väetisi, seejärel on olnud kuivati; praegu traktorikuur

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE00789957 Otsa

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Erakaev

Kaugus lähima 750

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1105400_1 Asuküla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: 7 m moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kuivatit on köetud puiduküttega, ahi tänaseks lammutatud. Kasutatakse traktorikuurina.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostust objektilt visuaalsel vaatlusel ei leitud. Ettepanek on objekt kanda arhiivi.