

KILTSI LENNUVÄLI

Kood (vana): 257-00
Kood: JRA0000199

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omaavalitsus: Ridala vald
Asustusüksus: Kiltsi küla
Aadress: Öppekeskuse; Öppevälja
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=470561.3,6530483.9&zoom=5000.00000000012&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objektist läänes asuvad elamud 350 m kaugusel, põhjas 75-400m kaugusel, lõunas lähemal kui 700 m elamuid pole, idas pole elamuid lähemal kui 600 m. Lennuvälja ümbritseb mets ja rohuma

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit
E-mail: Laane@kaitseliit.ee
Telefon 7179949
Aadress: Lahe 17, Haapsalu 90503
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine Nõukogude Liidu sõjaväelennuväli

Alal läbiviidud uuringud:

Mitmed pinnase ja põhjavee uuringud

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Alal on sõjaväe poolt tekitatud pinnasereostus likvideeritud 1993-2010 (?). Alalt on likvideeritud ka mürgiladu.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,14
Reostuse maht (m3): 935
Reostunud pinnase kogus (t): 14000

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 15000mg/kg autopargi maa-alal

Kaugus lähima elamuni (m): 75

Elamu info:

EE01078509 Kurvi

Kaugus lähima 75

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0023079, puurkaevu sügavus 87m, filtrita osa 24,6-87m

Kaugus lähima 2300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_16 Väinamere rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud naftasaadustega.

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad OA kohta
Pinnakate: Moreen kuni 1m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Põhikütuselao, vahelao ja autobaasi pinnasereostus on likvideeritud (s.t vastab tööstusmaale lubatud piirarvudele).

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Kunagise Vabriku tn 10 puurkaevu (asukoha järgi võib olla Kurvi mü puurkaev) staatus ja vee kvaliteet teadmata. Teised nimetused on olnud Paralepa lennuväli ja Haapsalu lennuväli

Järeldused:

Pinnasereostus üle tööstusmaale lubatud piirarvude on objektil likvideeritud. Objekti sihtotstarbe muutmisel elumaaks ei vasta pinnase OA sisaldus elumaale kehtestatud pinnasereostuse piirväärtustele.