

KILTSI LENNUVÄLJA PÕHIKÜTUSELADU

Kood (vana): 257-01
Kood: JRA0000200

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Ridala vald
Asustusüksus: Kiltsi küla
Aadress: -

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=468859,6531284&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Lääne Maavalitsus
E-mail: info@laane.maavalitsus.ee
Telefon: 4725600
Aadress: Lahe 8 Haapsalu Läänemaa 90503
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine Nõukogude Liidu sõjaväelennuväli

Alal läbiviidud uuringud:

Mitmed pinnase ja põhjavee uuringud

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Alal on sõjaväe poolt tekitatud pinnasereostus likvideeritud 1993-2010

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,6
Reostuse maht (m3): 630
Reostunud pinnase kogus (t): 12600

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 24000mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE02541075 Säringi

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Säringi elamu puurkaev. Lähim keskkonnaregistris olev kaev PRK0052646 asub 300m loodes Jaagurahu mü-l (67401:001:0695)

Kaugus lähima 1600

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_16 Väinamere rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud naftasaadustega.

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Moreen <1m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Pinnase reostuse likvideerimine lõpetatud, reostunud pinnase puhastuse vaalud laiali lükatud või ära veetud.
Mahuteid pole. Alal hoonete lagunenud karbid. Hulgaliselt olmeprügi.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Varem oli ühine jääkreostusobjekt Kiltsi lennuväljaga

Järeldused:

Pinnasereostus tööstusmaale lubatud sisalduses on objektil likvideeritud. Objekti sihtotstarbe muutmisel elumaaks ei vasta pinnase sisaldus elumaale kehtestatud pinnasereostuse piirväärtustele.