

PIIRSalu RAKETIBAAS

Kood (vana): 258-00
Kood: JRA0000201

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Lääne-Nigula vald
Asustusüksus: Piirsalu küla
Aadress: Tuulemaru; Tormimaru; Kõuemark

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=504055.2,6546918&zoom=5000.00000000012&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Lahtised jäägid
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseministeerium (Heddy Klasen)
E-mail: heddy.klasen@kaitseministeerium.ee
Telefon 7170165
Aadress: Sakala 1, Tallinn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Nõukogude Liidu raketiväeosa.

Alal läbiviidud uuringud:

Piirsalu raketiväeosa territooriumil sõjaväekahjustuste inventariseerimine 1994

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Objektid olnud kütusemahutid on likvideeritud. Reostunud pinnast teadaolevalt likvideeritud ei ole.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,011
Reostuse maht (m3): 110
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 750

Elamu info:

EE00791426 Allikmaa

Kaugus lähima 950

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Härma talu 22m sügavune puurkaev, veetase 0,75 m maapinnast

Kaugus lähima 240

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1102100_1 Piirsalu

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Hea

Pinnakate: 6,5m moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Objektil olevad hooned on osaliselt likvideeritud, angaardid on säilinud.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Väike
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Alale on koostatud detailplaneering.

Järeldused:

Jääkreostusobjektid on likvideeritud. Võimalik on vähene pinnasereostus.