

KIRIMÄE ENDISE PIIMATÖÖSTUSE KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 261-00
Kood: JRA0000202

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omaavalitsus: Lääne-Nigula vald
Asustusüksus: Kirimäe küla
Aadress: Tööstuse

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=484661,6533063&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes, lõunas, kagus tootmismaa, mujal elamumaa.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid, pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Osaühing Farivas
E-mail: herbert@amazonas.ee
Telefon: 5168884
Aadress: Graniidi 19-2, Tallinn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagise piimatööstuse katlamaja mahutipark.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Osiselt on mahutites olevaid jääke likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut, kütteõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE00792023 Viidika

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Siluri-ordoviit-siumi (s1rk) veekihi 25m sügavune puurkaev PRK0054115, veevõtt toimub sügavusest 6-24m

Salvkaev kõrval, veetase maapinnast 1,73 m, kaevu sügavus 2,73 m.

Kaugus lähima 3900

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1105000_1 Võnnu

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi (S1rk)

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 3m saviliivmoreeni, edasi lubjakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 12
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 372
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 10
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Pole võimalik tuvastada
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Kolme 120 m3 mahuti küljed on puhastustööde käigus lahti lõigatud. Alusvannide seisukorda polnud võimalik hinnata.

Alal oli kolm väiksemat lahtist mahutit kogumahuga 1,6 m3 masuuti. Väiksemad mahutid on katmata, sademetele avatud, alusvannid puudusid. Mahutid asusid asfaltplatsil.

Katlamajas 5 0,2 m3 vaati, milles oleva masuudi kogumaht 0,6 m3.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 1

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0,6

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Valveta ala, ligipääs kõigile vaba. Pumpla ega katlamaja ei ole lukustatud. Pumpla põrand reostunud masuudiga.

Suurte mahutite põhjaküljel on tõenäoliselt tegu masuudiga reostunud pinnasega, hinnaguliselt 0.5 m3. **Risk**

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Suur

Järeldused

Märkused:

Osaliselt on suurtest mahutitest jäägid likvideeritud, kuid likvideerimistööd on lõpetamata.

Järeldused:

Mahutite jäägid ja reostunud pinnas mahutite ümbruses tuleb likvideerida.