

BORBY MÜRKKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 262-00
Kood: JRA0000203

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Vormsi vald
Asustusüksus: Borby küla
Aadress: Smeesi mü

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=455407,6543079&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs välistatud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas ja läänes elamud. Idas põld ja lõunas heinamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Erasikud (vt märkused)

E-mail: alvin.tornblom@telia.com

Telefon N/A

Aadress: Snackepilsgränd 42, 16576 Hässelby, Rootsi

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Hoonet kasutati põllumajandusmürkide ladustamiseks.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Põllumajandusmürgid on hoonest likvideeritud. Hoone laudpõrand on likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 55

Elamu info:

EE02709068 Bättase suvila

Kaugus lähima 40

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0052948 sügavus 33 m, 5,7-33 m filtrita

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_7 Hiiu madala rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Moreen kuni 2,7 m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoone on maakivist ja plokkidest seinaga, uue plekk-katusega. Hoones on tugev põllumajandusmürkide lõhn, mis tuleneb põranda alusest pinnasest. Eeldatav on pinnasereostus.

Risk

Risk joogiveele:	Väike
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Pinnase reostuse tase pole selge, sellest ka riskid joogi- ja põhjaveele. Hoonel uus katus ja pestitsiidi jääkide levimine veega hoone kontuurist kaugemale on küsitav

Järeldused:

Põllumajandusmürgid on hoonest likvideeritud. Hoone kasutuselevõtul tuleb hoonesisene (põranda alune) pinnas likvideerida nõuetekohaselt.