

PULLAPÄÄ RAKETIBAASI KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 264-01
Kood: JRA0000206

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Ridala vald
Asustusüksus: Rohuküla
Aadress: Rohuküla

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=470065.4,6531469.4&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lähikonnas 90 m kaugusel elamu

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Pullapää raketibaasi kütusehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Maves, EcoPro

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid on likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Samiin (ksüliidiin, kinoliin, asoühendid)

Reoainete kontsentratsioon:

Raketikütuse komponendid 12,23 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 240

Elamu info:

EE01745663 Raja tee 1

Kaugus lähima 90

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Raja tee 1 hoovis asuva puurkaevu sügavus 25 m, filter 6-26 m.

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_8 Haapsalu lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud. Uuringute käigus (1997) tuvastati tugev põhjavee reostus lennukikütusega.

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Pinnakatte paksus kuni 1.5 m, moreen.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Ei ole võimalik hinnata

Objekti lühikirjeldus:

Pinnakate alal on õhuke, pinnasereostust ei ole. Tõenäoliselt on reostus põhjavees (Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekiht). Alal hulganisti hoonete varemeid.

Risk

Risk joogiveele:	Väike
Risk põhjaveele:	Suur
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Objekti lähialale märgitud puurkaevu PRK0009377 tegelik asukoht on 6531243.4; 470165.6. Puurkaevu likvideerimise kohta andmed puuduvad, puurkaev pealt täis loobitud.

Järeldused:

Põhjavee seisundi saab selgitada põhjavee uuringutega ja proovide võtmisega.