

KÕMSI KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 265-00
Kood: JRA0000207

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Kõmsi küla
Aadress: Kõmsi tee 7

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=478547,6498198&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamu- ja tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Hanila vald

E-mail: vv@hanila.ee

Telefon 4772243

Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald 90102

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tegutses katlamaja.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2008 Monetary Recycling OÜ: masuudi eraldamine masuudihoidlast ja utiliseerimine (2 püstmahutit ja 1 tsistern), masuudihoidla pumpla lammutus ja lammutusprügi äravedu, masuudihoidla mahutite ja tsisternide lammutus, masuudihoidlaga kaasnevate torude likvideerimine, ala koristus ja prügi äravedu.

2010 Veolia hinnapakumise I etapp - endise pumpla jääkreostuse koristustööd: pumbatavate masuudijäätmete kogumine, transport ja utiliseerimine (hinnanguline maht 10m3).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 10

Elamu info:

EE02714687 Kõmsi tee 5

Kaugus lähima 130

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Asula ühisveevärgi kaev, PRK0013934, sügavus 130 m. Vee kvaliteet hea.

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1119100_1 Hanila

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: S
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Liiv, kruus ja lubjakivi tükid (kuni 1,3 m)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 3
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0,6
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0,3
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Betoonvann pindalaga 350 m². Vanni sees on 15 cm kiht venivat masuuti (hinnanguliselt 12 m³) ja masuudiga segunenud ehitus- ja muud jäätmed (50 m³).

Vannist eemal pinnase peal 2x200 l tünnid, millest üks on masuuti täis (puupunniga suletud) ja teine pooltäis (korgiga suletud).

Üks 200 l tünn tühi.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Objekti reostuskolded on betoonvann masuudiga ja inertsete jäätmetega ning kaks jääke sisaldavat 200 l tünni.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Suur

Järeldused

Märkused:

Tegemata tööd (Veolia hinnapakumise II etapp): masuudiga segunenud pinnasejäätmete kogumine ja utiliseerimine, tahke masuudisette kogumine, betoonbasseini lammutamine.

Järeldused:

Jäätmed ja vann tuleb likvideerida. Ohuks on ka pinnase peal asetsevad 200 l masuuditünnid, mis tuleb likvideerida.