

KÕMSI MÜRKKEMIKAALIDE LADU

Kood (vana): 266-00
Kood: JRA0000208

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Kõmsi küla
Aadress: Jahimaja

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=478282,6500690&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Puudub
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Massu Jahiselts, juh. liige Veiko Laev
E-mail: veikolaev@gmail.com
Telefon: 5037401
Aadress: Kõmsi küla, Hanila vald, Läänemaa 90102
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosi ajal mürkkemikaalide ladu. 15 a tagasi, kui omanik vahetus, oli juba hoone tühi.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Vähemalt 15 a tagasi hoone tühjendatud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 270

Elamu info:

EE02677413 Urva

Kaugus lähima 270

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Urva mü asuv kombineeritud kaev, puurkaevu sügavus 11 m.

Kaugus lähima 1200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1119100_1 Hanila

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoone sees tugev kemikaali lõhn. Hoonel lekkekindel betoonpõrand ja plokkidest seinad. Katus vettpidav.

Lakapealne omaniku sõnul tühi, vaatama ei pääsenud. Hoone suurus 6x15 m. Hoonel ukсед eest ära,

sademevesi hoonest välja voolata ei saa. **Risk**

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Jahiseltsil on plaanis lähitulevikus hoone kasutusele võtta.

Järeldused:

Reostuskolle puudub. Hoone on keskkonnale ohutu. Hoone sees tunda kemikaali haisu. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.