

KÕMSI VÄETISELADU

Kood (vana): 267-00
Kood: JRA0000209

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Kõmsi küla
Aadress: Haava

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=478448.5,6498471.3&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa (K-met)

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Andrus Vendel

E-mail: venwall@hotmail.com

Telefon 56208843

Aadress: Järveotsa tee 23-48, Tallinn 13520

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosi ajal väetiseladu

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetis suures osas ära viidud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 240

Elamu info:

EE02729955 Kõmsi tee 16

Kaugus lähima 270

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev PRK0013934 tsentraalse olmevee saamiseks, sügavus 130 m, ehitatud 1967

Kaugus lähima 1200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1119100_1 Hanila

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Liiv, kruus ja lubjakivi tükid (kuni 1,3 m)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	34
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	1
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoones pole tunda haisu. Hoonel betoonpõrand, seinte ja põrand ühenduskohtades avad. Hoone nurkades valge pulbriline paakunud väetis seinte külge, põrandal kohati väetise jääke. Põrand ja seinte vahelistest avadest osaliselt ka pulbrit välja pudenenud. Hoonet ümbritseb kolmest küljest süvis. Hoone ümber reostunud Risk ala pindala 80 m2 (kolmest küljest seinast 1 m ulatuses). Põhjaküljel süvises seisev rohekas lõga. Taimi süvises ei kasva, ümberingi lopsakas taimestik. Vihmavesi voolab koos väetisega läheduses asuvale märgalale.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk ülejutusalale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Vajalik on hoone lõplikult väetisejääkidest tühjendada (ka seintelt ja hoone väljast). Hoone seisab tühjana ja kasutuseta. Inimesel on kokkupuuteoht ohtlike ainetega. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.