

KÕMSI BENSIINIJAAM

Kood (vana): 268-00
Kood: JRA0000210

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Kõmsi küla
Aadress: Kõmsi tankla

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=478446,6498351&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud
Reostuse liik: Maapealne
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eksar-Transoil AS
E-mail: eksar@eksar.ee
Telefon: 7760061
Aadress: B. Alveri 6, Jõgeva 48305
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tegutses bensiinijaam kuni 1996 aastani.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid on tühjendatud, torud on lahti ühendatud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Ümber mahutipargi on rajatud pinnasevall, mahutid asuvad asfaltplatil.

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
Reoained:

Õli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 250

Elamu info:

EE02729955 Kõmsi tee 16

Kaugus lähima 220

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ühisveevärgi kaev PRK0013934, sügavus 130 m, ehitatud 1967

Kaugus lähima 1200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1119100_1 Hanila

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Liiv, kruus ja lubjakivi tükid (kuni 1,3 m)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	20
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	606
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0,32
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Lekkekindel
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid asuvad asfaltplatsil, mille ümber 0,5 m pinnasevall. Üks 50 m3 mahuti (hinnanguliselt tühi) pinnase peal, mille taga 200 l tünn masuuti täis, korgita. Tanklahoones 3x5m3 õlimahutid, kus põhjas 5 cm kiht õli.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0,12
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Betoneeritud/asfalteeritud platsid, on olnud 4 tankurit varikatuse all. Sademevee kogumissüsteem ei olnud tuvastatav. Kõik torud on lahti ühendatud. Asfaldist kasvavad läbi rohi ja puud. Tanklahoone põhjanurgas, kus oli arvatavasti pumbaruum, on tunda kerget haisu. Pumbad puuduvad. Hoone lekkekindel, katus vettpidav. **Risk** Tanklahoone betoonpõrandal õlilaigud.

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

200 l masuudijäägiga tünn tuleb likvideerida. Tanklahoones asuvate õlimahutite jääk tuleb likvideerida. Objekt on praegusel ajal kasutuseta. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.