

VATLA BENSIINIJAAM

Kood (vana): 269-00
Kood: JRA0000211

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Vatla küla
Aadress: Vatla küla

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=485208.3,6492699.8&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Puudub
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Jaan Luik
E-mail: part05@hotmail.ee
Telefon: 56904414
Aadress: Teras 9-1, Viljandi
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tegutsenud bensiinijaamana

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutid on tühjendatud ja lahti ühendatud. Üks 5 m³ ja üks 25 m³ mahuti ära viidud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Liiva-kruusa segust pinnasevall ümber mahutipargi. Tankurite ala oli betoneeritud. Mahutid pinnasel.

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m³): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE02689379 Männiku

Kaugus lähima 200

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0013928 sügavus 50 m, tarbepuurkaev

Kaugus lähima 3500

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1117900_1 Tuudi_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Liiv ja kruus (kuni 5,5 m); liivsavi kruus (5,5..8 m)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	7
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	180
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Lekkekindel
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on tühjendatud ja lahti ühendatud. Üks 5 m3 ja üks 25 m3 mahuti ära viidud. 50 m3 mahutile auk sisse lõigatud. Mahutid tellistest alustel.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Liiva-kruusa segust pinnasevall ümber mahutipargi. Tankurite ala oli betoneeritud. Mahutite alune ala on pinnaskatttega. Omaniku sõnul oli üks diisli mahuti. Avariisid pole olnud.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objekt on kasutuseta, mahutid on tühjad. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.