

NEHATU VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 270-00
Kood: JRA0000212

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Hanila vald
Asustusüksus: Nehatu küla
Aadress: Väetisehoidla

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=480644,6491708&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud
Reostuse liik: Maapealne
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Nehatu Kuivati, juh .liige Mart Viikmann
E-mail: martviikmann@gmail.com
Telefon: 51971685
Aadress: Kasemetsa, Nehatu küla, Hanila vald, Läänemaa
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosi ajal väetisehoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Suures osas väetis ära viidud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Katuseta osas väetise jäägid pörandalt kokku lükatud ja kaetud turbaga (ca 1 t).

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): 2
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N ja P

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 350

Elamu info:

EE02721341 Tamme, EE00785490 Pärsti, EE00785486 Tüni-Metsavahi

Kaugus lähima 540

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0013950 sügavus 90 m, tarbepuurkaev

Kaugus lähima 1700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1119400_1 Kuuendiku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Savikas liiv 7 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	2
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Katusega osas hoone nurkades 1 t väetist maas. Turba alla on veel 1 tonn. Omaniku sõnul K ja P väetised.

Hoonel vettpidav betoonpõrand, seinte ja põranda vahel auke pole.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Väike

Järeldused

Märkused:

Kõrval seisvat uuemat hoonet pole väetisehoidlana kasutatud. Hoone on terve, kasutatakse heina hoidmiseks.

Järeldused:

Väetisejäägid tuleb hoonest likvideerida. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.