

VÄIKE-NÖMMKÜLA MÜRGILADU

Kood (vana): 271-01
Kood: JRA0000214

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Noarootsi vald
Asustusüksus: Väike-Nõmmküla / Persäker
Aadress: Palvemaja
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=479023,6546038&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Läänes põllumaa, kirdes ja kagus elamud.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Evangeelne Vennastekogudus

E-mail: info@vennaste.ee

Telefon 6608004

Aadress: 10613 Tallinn Endla 68

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Hooned on asunud mürgiladu

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoonest on likvideeritud mürgijääke Taimekaitseinspektsiooni poolt 1990-ndate lõpus

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE02705530 Sambli

Kaugus lähima 100

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Sambli talu hoovis asuv salvkaev: veetase 43,55 m, sügavus 6,20 m

Kaugus lähima 2700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1104400_1 Salajõgi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Saviliivmoreen 2,2 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoones on kirbe lõhn. Hoone idapoolseimas ruumis seinä ääres on hunnikus ligikaudu 50 kg kilejätmeid, mille vahel mürgijäätke. Kokku granosani ja muid teadmata mürke ca 100 kg. Hoonel on puitpõrand, katusel praod, kuid peab vihma.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objektileidub mürgijäätke ca 100 kg. Jäätgid tuleb likvideerida. Hoone põrand ja katus tunduvad piisvalt lekkekindlad, kuid välistamiseks pinnasereostus hoone all tuleks täiendavalt läbi viia pinnaseuuringud.