



Sällikmäe kraavi (VEE1084201) vaatlus

Vaatluse aeg 18.04.2026. Vaatleja Marko Vainu



1. Kraavis oli seisev vesi:



2. Vesi vaikselt voolas lääne poolt:



3. Põhja poolt tulev kraavijupp oli kuiv.

4. Põhja poolt vesi nirises, aga säng oli laiem lääne pool. Samas nägi seal vesi seisev välja:



5. Sarnane kraavide ühinemiskoht nagu oli punktis 5. Põhjast tulev kraav oli kitsam. Selles oli nirisemist näha. Läänest tulev kraav oli laiem ja seisva veega:



6. Põhja poolt suubuv kraav oli kitsas. Siin polnud ka nirisemist näha. Läänest tulev kraav oli laiem:



7. Siit lääne pool kraavis vaba vett enam polnud, olid vaid niisked lehed:



8. Mõlema ühineva kraavi põhjas olid vaid niisked lehed. Läänest tulev haru jäi ühinemiskohast paar meetrit lääne pool päris kuivaks. Põhja pool jätkus niiskeid lehti kaugemale:



9. Kraavi põhjas oli pikk, seisva veega lomp:



10. Kraavi põhjas nirises veidi vett. Kuna allavoolu oli lomp ja sellest veel allavoolu oli kraav kuiv, siis ilmselt imbub vesi kraavi põhjas karsti:



11. Kraavis oli seisev vesi sees:



12. ETAKis märgitud katkestuse kohas oli põhimõtteliselt katkestus olemas. Võib-olla on seal isegi veelah. Edela pool oli veidi mudane soon, mis algas samblase vaona. Kirde pool oli samasugune muistne ja peaaegu kinni vajunud kraavikese algus:



13. Praegu Sällikmäe kraavi lähteks loetud koht. Veidi pehme, samblase madala vao algus. Vett polnud. Punktis 12 algav kraav oli alguses niiskem. Lõikumiskohas põhja poolt tuleva kraaviga oli viimase põhi sügavam. Seega diagonaalis kagusse ei kulge Sällikmäe kraav kindlasti. Põhja-lõunasuunaline kraav oli sarnane läänepoolse kraaviga (mis läheb läbi vaatluspunkti 11). Kraavis oli seisev vesi ja põhjas hallikas savi:



14. Põhjast tulev kraav nägi välja üsna samasugune nagu läänepoolsed. Oli küll veidi laiem ja seisvat vett oli rohkem. Näha oli väga aeglast veevoolu:



Järeldused: Praegu Sällikmäe kraavi ülemjooksuks kaardistatud telg selleks ei sobi, kuna seda mööda vesi uuemate, sügavamate kraavide tõttu voolata ei saa. Visuaalselt sobib peateljeks punkti 2 lääne poolt tulev kraav. Lisaks koondab see kõigi põhja poolt tulevate kraavide vee. See oli vaatluse ajal küll lääne poolt kuiv, kuid sellesse suubuvast kõigest läänepoolsemast kraavist oli ülesvoolu vesi sees ning kohati oli isegi voolamist näha. Seega sobiks **kraavi lähteks** lugeda **vaatluspunkt 12**.