


Tingmärgid

- PA 20 Visuaalselt hinnatud naftasaadustega reostunud puuraugu tähis ja nr
- PA 1 Pinnaseprooviga puuraugu tähis ja nr. (punasega tähistatud tööstustsooni ületanud komponentide sisaldused mg/kg)
- Naftasaaduste sisaldus pinnases ületab elutsooni piirarvu
- Raskmetallide sisaldus pinnases ületab elutsooni piirarvu
- Ohtlike ainete sisaldus pinnases ületab tööstustsooni piirarvu
- ◆ Kroodi oja suubuva väljalasu tähis ja nimi






Tingmärgid

- PA 20 Visuaalselt hinnatud naftasaadustega reostunud puuraugu tähis ja nr
- PA 1 Pinnaseprooviga puuraugu tähis ja nr. (punasega tähistatud tööstustsooni ületanud komponentide sisaldused mg/kg)
- ▲ VP2 Veeproov võtmise koht ja proovi nr
- Ohtlike ainete sisaldus pinnases ületab tööstustsooni piirarvu





Tingmärgid

- PA 20 Visuaalselt hinnatud naftasaadustega reostunud puuraugu tähis ja nr
- PA 1 Pinnaseprooviga puuraugu tähis ja nr. (punasega tähistatud tööstustsooni ületanud komponentide sisaldused mg/kg)
- ▲ VP2 Veeproov võtmise koht ja proovi nr
- ◆ Kroodi oja suubuva väljalasu tähis ja nimi
- Ohtlike ainete sisaldus pinnases ületab tööstustsooni piirarvu