



Tallilombi VEE2107860 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv, 1963. aasta fotoplaanil on väike piklik lomp, 1948. aasta omal pole sedagi.



Järv on olemas:



Sissevool peaks toimuma lääneotsast maantee all oleva truubi kaudu (ETAKis olemas). Vaatluse ajal oli see kuiv. Väljavoolukoht on idaküljel üle pinnasevalli, seal, kus see põhikaardil kujutatud on:



Kuigi reljeefi järgi tundub, et kolmnurga all võiks olla mõni veetaset reguleeriv rajatis, mille väljavool on kraavi, siis väljas ei õnnestunud seal midagi sellist tuvastada, ei järve- ega kraavipoolses otsas. Kraavi algus oli küll mudane ja veidi seisvat vett oli põhjas. Väljavool toimub valli sees oleva vao kaudu sealt, kus põhikaardil väljavool kaardistatud on. Vao põhjas olid maakivid, mis ilmselt on sinna kunagi laotatud selleks, et veetase kõrgem püsiks ja suurvee ajal väljavool vagu ära ei erodeeriks. Vaatluse ajal väljavoolu ei toimunud ning järve veetase ei ulatunud vaoni:



Järeldus: Kuna järv püsib tänu pinnasevallile ning ülevool toimub mööda looduslikku nõva ja veetaset reguleerivaid kunstlikest materjalidest rajatise pole, siis oleks sobiv muuta selle tüüp tehisjärveks.