

Mäe-Vadsa lump VEE2138910

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole.

Järve pole 1969. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve kirdesopis, vastu väiksemat tiiki on betoonist ülevoolukaev, milles on laudvarjad sees, aga perenaise sõnul pole oma kümme aastat järve veetase nii kõrgele tõusnud, et sellest väljavoolu oleks olnud:



Allavoolu olevas väikeses tiigis on lääneküljel püstine ülevoolutoru, millest voolas vanasti vesi Ala-Vadsa lumpi, kuid ka selle veetase ei ole enam sellist kõrgust saavutanud. Põhjuseks pidavat olema lähikonda rajatud karjäärid.



Seega on tänapäeval nii Mäe-Vadsa ja Ala-Vadsa lump kui ka nende vahel olev väike tiik väljavooluta.

Järeldus: Kuigi lumbi serval on ülevoolukaev, siis tegeliku ülevoolu puudumise tõttu oleks sobivam muuta tüüp **tehisjärveks**.