


Ruusa järve VEE2112310 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 01.08.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais on märgitud hävinenuks. Ajaloolistel ortofotodel ega kaartidel järve pole. 1980. aasta ortofotol tundub järve asukohast isegi rada läbi minevat:



Hävinud paisuga sidusin järve ise, kuna järve tüüp oli paisjärv ning pais asus sobivas kohas. Järv asub EELISesse kantud Virosi ojal. Järv on iseenesest olemas ja kui mätlikku kaldavööndit, kohati vee sees kasvavaid mättaid ja püsti olevaid puutüükaid mitte arvestada, siis ka täiesti järve moodi:





Järv püsib tänu kopapaisude kaskaadile. Punktis 1 ehk kunagise veskipaisu asukohas on oja sängis maakividest künnis ning nende peal koprapais. Vaatluse ajal seisis vesi oja sängis ka paisust allavoolu. Tõenäoliselt on seal neid veel. Sellest paisust ülesvoolu oli väike taimestunud veesilm, mida pole ETAKis õigustatult järve osaks kaardistatud:





Punktis 2 ehk ETAKis kaardistatud järve piiril on järgmine kapitaalne koprapais. Selle tagant algab tõesti järveilmeline veekogu:



Ülesvoolu enam koprapaise ei ole, kuid järve kirdepoolsesse soolikas on risti üle kukkunud puid:



Järeldus: Kuigi pealiskaudsel hindamisel tundus, et tegemist on kunagise veskijärve jäänukiga, siis tegelikult see seda pole. Et kohas oleks ka veski tegutsemise ajal järv olnud, ei kinnita isegi EV topo ega verstane kaart. Tegemist on puhtalt kobraste loodud järvega, mida ei saa käsitleda ka kobraste poolt üle võetud inimtekkelise järvena. Kuna koprad on osa looduslikust maastike kujundajate kompleksist, nagu jääaegki, siis peaks järve sobilik tüüp olema **looduslik järv**.