

Kikkaoja (VEE1154811) vaatlus

Vaatluse aeg 11.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Kuiv kraav, põhjas oli muda, mille peal sai kõndida:



2. Edela poolt tulevas kraavis oli kuni 20 cm vett, aga see seisis. Kuni ida pool oleva truubini oli kraavi põhjas seisev vesi:



3. Truubi lääneotsas oli vesi sees, kuid ei voolanud. Truubi idaots oli kuiv:






4. Põhja poolt tuleb kahe toruga dreniots. Oli poolenisti vee all. Torude ees oli lomp. Suurema vooluhulga korral on vool olnud sedavõrd tugev, et torude ees olev pinnas oli kuhjatud lomp ümbritsevaks valliks. Seetõttu seal vesi püsiski. Valli ümbert vesi siiski nirises. Ülesvoolu oli kraavi põhjas vaid seisev vesi:







Ristiga on tähistatud torude kohal sissevajunud auk, augu põhjas oli vett näha:



5. Tagasihoidlik, ca 0,1 l/s nireke:



6. ETAKisse kaardistatud sinise kriipsu kohas polnud midagi (**võiks ETAKist kustutada**).

7. Ilus org, aga vett oli ääretult vähe. Kivide vahel veidi nirises:



8. Vee värelust oli rohkem näha, aga endiselt oli vett vähe. Oja ümber oli suur tormimurd:



9. Endiselt nirises oja sängis lombist lompi vaid ca 0,1 l/s:



10. Läänest oja suubuv kivine nõva oli kuiv, nagu võiks oodata põuaselt suvelt. Kuid käesolev suvi oli erakordselt vihmane:




11. Truubi otsas oli drenaažikaev. Kaevust vett välja ei voolanud:




Olukord ajaloolistel kaartidel:


Rückeri Liivimaa kaardil on Kikkaoja lähe kujutatud Tsooru-Krabi teest vahetult läänes:




Verstasel kaardil oja pole, kuid EV 1:25 000 topokaardil on Tsooru-Krabi teest läänes kujutatud kraave. Kraavid on ka Punga teest põhja pool. Sealhulgas on Kikkaoja alguses kujutatud Punga tee alt läbi kulgevat truupi, aga sellest põhja pool pole vooluveekogu telge kaardistatud:



NL 1:25 000 kaardil 1949. aastast on kujutatud nii maantee alt Kurgsoo talu poolt tulevat kraavi kui ka põhja poolt mõnevõrra looklevamana tulevat telge. Praegu Kikkaoja ülemjooksuks loetavat kraavi kaardil pole:




1948. aasta fotoplaanil on kujutatud neid samu telgi:



1947. aasta ortofotol on eristub peateljena selgelt põhja poolt tulev:



Järeldused: Arvestades Kikkaoja orgu kulgu maastikus, on loogilisem eeldada, et looduslik veevool on tulnud põhja või kirde poolt. Maaparanduse käigus on sealset maapinda küll tasandatud, kuid ülevalpool esitatud NL 1949. kaardil on kõrgusjoontes oru jätkumine kirde suunas selgelt näha. Ka tänapäeva reljeefivarjutusel on kirdesuunalist vagumust aimata:



Praegu Kikkaoja ülemjooksuks loetud otse läänest Tsooru-Krabi teeni kulgevat kraavi vanematel kaartidel kujutatud pole. Neil on olemas sellesse edelast suubuv telg, kuid see on kõigil kaartidel kujutatud kraavina. Enne drenaažisüsteemi rajamist Punga teest põhja poole oli kaartide ja fotode alusel peamine voolutelg põhjapoolne. Ka vaatluse ajal algas veevool ojas seda põhjapoolset telge markeeriva torustiku väljavoolukohast. **Seega sobib Kikkaoja lähteks vaatluspunktis 4 olev kaheharuline dreniots.**