


Suurekõrve kraavi (VEE1081400) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 18.05.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Voolav vesi tuli kirdest. Kagu pool kraavis oli küll ka vett, aga ka palju taimi, vesi oli hägune ega voolanud. Kirdest tulev vesi on moodustanud väikese saare:





2. Sisuliselt kuiv kraav, hein oli sees.

3. Tarnade vahel oli veidi lombiti vett. Ei voolanud:



4. Tume vesi tuli põhja poolt ja pööras läände. Edela poole läks kergelt mudane soon. Selguse huvides oleks parem **ETAKis** edela poole suubuva kraavi algusesse katkestus teha:



5. Kraavirist, **idast suubuv kraav on ETAKis puudu**, aga sealt voolas rohkem vett. Põhja poolt tuleva kraavi telg on siit punktist põhja poole **ETAKis vale koha peal**:



6. Kraavisüvend on kaevatud läbi künka ja on selle koha peal üle meetri sügavune:



7. Kraav on siin juba üsna hädine ega pole registriveekogu vääriline. Turbasammalt oli selles nii palju, et selle sees sai seista. Kummiku peale kogunes vaid ca 5 cm vett. Ilma kraavi astumata poleks vett nähagi:




8. Omajagu vett voolas põhja poolt võhumõõkade vahelt ja pööras läände:



9. Kuigi ka ümber oli märg, oli voolava veega soon hästi eristuv:



10. Endiselt oli voolu selgelt näha. Ida pool on kuivem rabamets, lääne pool on kaskedega madalsoomets:





10. Voolav vesi algas pajustiku kirdepiiril. Sealt põhja pool oli ka kümme-kümmend cm vett taimede vahel, aga voolu oli raskem näha:



Järeldused: Suurekõrve kraavi telg kulgeb praegu punktide 4 ja 1 vahel valesti. Lisaks sobib vooluhulgast tulenevalt kraavi lähtelõiguks praegu ETAKist puuduv telg, mis tuleb ida pool vaatluspunkti 5 ning mis algab loodusliku soonena Hara soo lõunaotsast:

