

Nimetu järve (VEE2142920) vaatlus

Vaatluse aeg 13.08.24. Vaatleja Marko Vainu


Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järve pole 2011. aasta ortofotol:



Järv on korralik:





1. Läbi truubi vulises järve poole korralik ojake:



2. Järve hoiab üleval lääneküljes asuv pinnasevall. Väljavoolukoht asub selles punktis. Järvest algab oranž sirge toru, millest voolas vaatluse ajal läbi kuni 10 l/s vett (**truup on ETAKist puudu**):



Alavee poolel on toru alumise serva ja veepinna vahe vaid 5 cm. Seega olulist kõrguste vahet järve väljavoolul pole:



Järeldus: Järv on tekitatud looduslikule voolusoonel pinnasevalli ettekuhjamise teel ning järve väljavool on viidud kunagise loodusliku voolusäangi asukohaga võrreldes teise kohta – maastikul kõrgemale. Seetõttu pole olnud ka vaja rajada paisutavat rajatist. Vaatluse ajal voolas vesi nii järvest sisse kui ka välja. Vaatlus toimus aga pärast sademerohket perioodi, kui Kagu-Eesti vooluveekogude vooluhulgad küündisid kevadiste tasemeteni. Seetõttu ei vastanud vaatluse ajal valitsenud hüdroloogiline olukord tavapärasele suvisele olukorrale. Vaatluse põhjal saaks aga põhimõtteliseks öelda, et järv asub EELISesse kandmata vooluveekogul. Arvestades nii paisutava rajatise kui ka kõrguste erinevuse sisulist puudumist järve väljavoolul, on põhjendatum lugeda see **tehisjärveks**.