



Nõnova järve (VEE2129110) ja Tsiksi kraavi (VEE1005103) lähte vaatlus

Vaatluse aeg 13.08.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: tehisjärv, kuid järvest voolab läbi Tsiksi kraav (VEE1005103), mistõttu võib tegemist olla paisjärvega.

Järve pole 1948. aasta fotoplaanil:



Järv on korralik:




Järve väljavool on põhikaardile märgitud kohas. Seal on sirge betoontruup, millesse voolas vaatluse ajal sisse mitu l/s. Aga vahetult truubi ees oli vaid 15 cm vett ja see voolas. Seega ei ulatunud järv truubini. Voolusängi oli järve suunas kümnekond m:



Alavee poolel langeb vesi truubi otsast meetri:





1. Erinevalt põhikaardil märgitust siin trupi pole. Pinnasevallist kirde poole oli vaatluse ajal tekkinud sügav lomp, kuid edela pool oli kraav kuiv:



2. Kitsas, poolemeetrise läbimõõduga madal kraav. Vaatluse ajal oli veidi seisvat vett põhjas.
3. Veidi vett nirises ida poolt tulevast kraavist alla järve poole.
4. Selle koha peal oli vaid madal kuiv nõva, sest ida poolt valguv vähene vesi voolas punktis 3 järve poole ära.
5. Lääne poolt tulev kraav oli täiesti kuiv.
6. Tsiksi kraavi algus oli oluliselt laiem kui ülejäänud vaadeldud kraavid ning vett oli rohkem, kuigi ei voolanud. Edela pool, kus oli raie käigus tekitatud läbisõidukoht, läks nõva kohati väga kitsaks.
7. Järveäärses pajustikus oli kraav jälle laiem, kuigi vesi ei voolanud:



Järeldus: Nõnova järv püsib küll teetammi taga, kuid selle nõgu on ilmselt ka kaevatud. Järve väljavool toimub sirge truubi kaudu, mistõttu konkreetset paisutavat rajatist pole. Teetammi taha kujunenud järvi ei loeta paisjärvedeks, kui väljavool nendest toimub vaid läbi sirge truubi ning paisutavat rajatist neil pole. Seda isegi juhul, kui need asuvad EELISesse kantud vooluveekogul. Antud juhul ei ulatu järv aga truubinigi. Seetõttu on selle sobivaks tüübiks **tehisjärv**.

Järvest voolas välja korralik vooluveekogu, samas kui järve sissevoolavas kraavis vesi seisis. Seega tõenäoliselt avaneb järvest välja voolav vesi eelkõige järve põhjas. Kuna aga järve loodest suubuv kraavis oli vesi olemas, siis sobib seda käsitleda Tsiksi kraavi ülemjooksuna ning võib järeldada, et Tsiksi kraavi lähteks on kaardistatud õige koht.