

## Sinejärve (Ainja Sinejärve) VEE2099120 vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 26.08.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates mai lõpust paisjärv, sest Ürglooduse raamatu andmetel on järv moodustunud allikate paisutamisel. Paisu EELISes pole. Järv ei eristu 1948. aasta ortofotol, kuigi 1949. aasta fotoplaanile on järv märgitud:



Järv on olemas ja korralik:



Järve väljavool on loodesopist, kuhu see ka põhikaardil märgitud on. Seal on pinnasevall, milles on kividest künnisülevool. Ülevoolukohas on geotekstiil. Vaatluse ajal voolas järvest välja vähemalt 10 l/s. Kõrguste vahe ülevoolukohast valli jalamini on umbes 2 m. Väljavooluost läheb üle puitsild:







Tõenäoliselt on järv moodustunud soisel alal asunud looduslike tõusuallikajärvikute veetaseme tõstmise tulemusel.

Järeldus: Kuna järv on moodustunud allika-ala paisutamise tulemusel ning paisust on regulaarne ülevool, siis on **paisjärv** sobiv tüüp ning **pais tuleks EELISesse kanda**.