

Kõrveküla paisjärv VEE2075320 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 27.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1948. aasta ortofotol:




Järv on olemas ja korralik ning selle ümber on puhkeala:



Järve väljavoolukoht on edelaotsas, kuhu see ka põhikaardil märgitud on. Järve väljavoolul on sirge truup, millest vaatluse ajal jäi järve veepiir mitme meetri kaugusele. Truup on järve ääres kulgeva jalgraja all ning alavee poolel märkimisväärset maapinna langust pole:



Peamine sissevool järve on tõenäoliselt kagu poolt läbi kraavi, mis puhkealal kulgeb valdavalt maa-all ja läbib ka väikest ümmargust tiiki (ETAKis kõik olemas). Vaatluse ajal oli väikese tiigi veetase nii madal, et sealt vesi Kõrveküla paisjärve ei voolanud. ETAKis on aga kaardistatud sisenev kraavijupp ja truup ka järve põhjaotsas, kuid seal pole ei kraavi ega truupi (**peaks ETAKis parandama**). Küll kulgevad järve nii lõunast kui idast kaks lühikest kraavi, millel enne järve suubumist on truubid. **Need võiks ETAKisse kanda:**



Järeldus: Kuna järv tundub olevat kaevatud, järve väljavoolul puudub arvestatav vall ning suurvesi voolab järvest välja truubi kaudu, oleks sobilik muuta järve tüüp **tehisjärveks**.