


Peku järve (VEE2103320) vaatlus

Vaatluse aeg 06.07.24 ja 27.08.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järv puudub NL fotoplaanidel ning ortofotodel on selle asukohas märg lontsik (1980):



Vähemalt põhjaosas nägi järv üsna korralik välja:



Järv püsib seda põhja poolt piirava teetammi taga. Väljavool on läbi teetammi. Seal on sirge oranž toru, mis oli juulikuise vaatluse ajal settest veidi umbes, kuid midagi veetaset reguleerivat selle ees ei olnud. Juulis vesi truubist läbi ei voolanud:



Samas augusti lõpus voolas truubist läbi veerohke oja:



Alavee poolel on truubi alumisest servast kraavi põhjani poole meetri kõrgune kivine langus:



Järeldus: Arvestades järve väljanägemist NL ortofotodel, on tõenäoline, et see kujunes teetammi taga olevasse madalamasse lohku äravoolu takistatuse tõttu. Hiljem on seda võib-olla mingil määral süvendatud. Kuna paisutavat rajatist pole, järv püsib teetammi taga, millest on läbi sirge truup, siis on selle sobiv tüüp **tehisjärv**.