

Kõomäe järve VEE2014440 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 18.07.23

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole

Järve pole 1981. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve ruumikuju ETAKis ei vasta päris täpselt tegelikkusele, sest seda on veidi muudetud:



Järve sissevool on põhjast Kõomäe järvest, kuigi sissevoolutoru polnud vaatluse ajal näha, vaatamata keskmisest madalamatele veetasemetele. Väljavool on lõunaotsast, kuhu see ka põhikaardil on märgitud. Järves kaldast mõne meetri kaugusel püsti toru. Selle sees kasvas küll võimas karvane pajulill, mis viitab, et toru on vähemalt teatud määral ummistunud:



Alavee poolel, teisel pool pinnasevalli, mitu meetrit järve veetasemest madalamal on oru põhjas osaliselt kinnivajunud toruots, millel on osaliselt ka maakivid ees. Kõigele vaatamata voolas torust vaatluse ajal hinnanguliselt 0,1 l/s vett välja ja mööda nõva lõuna poole:



Järeldus: Kuigi järve poolt vaadates oleks püstine toru justkui umbes, siis ilmselt see kusagilt ikkagi lekib ning toimib ülevooluna. Et teised sarnased toruülevoolud on saanud lugeda paisudeks, siis on ka selle järve sobilik tüüp **paisjärv** ning **pais tuleks EELISesse kanda**.