


Kassiniidü järve VEE2143360 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1968. aasta ortofotol:




Järv on olemas ja korralik:



Järve tundub ülevat hoidvat idaküljel olev pinnasevall, millel kulgeb traktorirada. Teisel pool valli, järve veetasemest madalamal algab mudane nõva, aga järvest nõvani ulatuvat regulaatorit, toru ega ka looduslikku ülevoolu ei õnnestunud tuvastada. Võimalik, et kogu järve äravool imbubki läbi valli nõvasse:



Suurvee ajal võib järve väljavool toimuda põhjasopis. See koht jäi tähelepanematuses üle kontrollimata, kuid kaldaerofotodel on kevadisel ajal seal näha osaliselt üleujutatud teed:



Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall ning ei regulaatorit, toru ega isegi mitte looduslikku ülevoolu ei õnnestunud tuvastada ning kui ajutine väljavool oleks ka põhjasopist, siis kõrguste erinevuse puudumise tõttu on regulaatori olemasolu seal ebatõenäoline, oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.