

Puhtaleiva järve VEE2065410 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 27.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1948. aasta ortofotol:



Perenaise sõnul rajati järv nõukogude ajal kuivendustiigina, kuna lõuna pool olev maa oli soine. Väljavool on kaguotsast, kuhu see ka põhikaardil märgitud on. Seal on nelinurkne betoonist pais, mille ees on laudvarjad. Vaatluse ajal väljavoolu polnud, kuid keskmiselt pidavat vesi järvest välja voolama. Kuna Valgeanso aiand võtab järvest kastmisvett, siis hoiavad nad järve veetaseme pigem võimalikult kõrge. Alavee poolel on kraavi suubuv betoonтору.





Järeldus: Kuna järve väljavoolul on reguleeritav rajatis, siis on **paisjärv** sobiv tüüp. **Pais tuleks EELISesse kanda.**