



Väikese Kasvandulumbi VEE2145450 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1962. aasta fotoplaanil:




Järve kaldad on tugevalt roostunud ning vähemalt kirdesopis on kunagine kaldavöönd ka maastunud. **Vähemalt sealse osa võiks järve ruumikujust ära lõigata.** Vabaveeline osa on aga järve moodi:



Nurgelise kuju tõttu tundub olevat järve moodustumisele kaasa aidanud kunagine turba lõikamine. Praegu püsib järv teetammi taga. Põhja pool oleva Suure Kasvandulumbiga (alumine pilt) ühendab järve sirge truup. Vaatluse ajal ei ulatunud järve vesi truubini kummaltki poolt. Seega ei saa öelda, et Väikest lumpi mõjutaks Suure lumbe pais:





Järeldus: Kuna järv näib olevat tekkinud turba kaevandamise tulemusel ning sellel aitab püsida teetamm, millest on läbi sirge truup, oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.