

Sae oja (VEE1084900) lähte vaatlus

Vaatluse aeg 05.05.24. Vaatleja Marko Vainu



1. Kohas, kuhu praegu Sae oja väljavool Kautla järvest on kaardistatud, on küll truup, aga vett oli vaid ühe lombina. Teest põhja pool oli lai kraav vett täis.





2. Teises truibist voolas läbi aga ohtralt vett.



3. Vesi tuli järve teisest väljavoolust. Sealt voolas väikese jõe mõõtu vooluveekogu. Lõuna poolt mööda Kautla kraavi voolas oluliselt vähem vett.





Järeldus: Sae oja lähe peaks olema järve kirdepoolsest väljavoolust, mitte põhjapoolsest.

Ajalooliselt on oja lähe olnud ka seal, mitte põhjakaldal:

