


Suurupi kraavi (VEE1400004) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 23.02.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Vesi voolas korralikult:



2. Vesi voolas, aga taimedel oli valge sete, nagu kipub olema heitveekraavides:



3. Kraav algab panga alumise terrassi jalamilt. Selle ümber on alustaimestikuta, mudane ala. Kraavist lääne pool kulgeb mingi veetrass, selle punkti ja punkti 1 vahel olid kraavi kõrval kulgeval sihil mõned n.ö. kanalisatsioonikaevud. Kraavi algus oli vaid veidi niiske, aga allavoolu kogunes vett järjepidevalt juurde. Kuna toruotsa kraavi alguses ei paistnud ning see on peal ka sajand tagasi tehtud kaartidel, saab kraavi alguse lugeda langeallikaks.





Järeldus: Suurupi kraavi lähe on EELISes õige koha peal.