


Kauru Partsilombi VEE2127030 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 11.07.23.

Tüüp EELISes looduslik järv. Järve pole 1947. aasta ortofotol.



Järve ruumikuju tuleks muuta, sest praegu soona kaardistatud ala järvest kirde pool on järve osa. Seal on küll tarnamähtaid ja vee alla jäänud põõsaste kuivanud tüükaid, aga selgelt domineerib avatud vesi.





Sissevool järve peaks olema kirdeotsast. Vaatluse ajal oli järve enda veetase nii kõrge, et seisev vesi ulatus truubini ja sellest ka teisele poole. Vee voolamist polnud silmaga näha.

Järve põhiosa on väga kena:




Väljavool järvest on lõunaotsast. Seal on madal pinnasevall ja kaldakindlustus ning kindlustuse idapoolses osas võre, mille taga on toru. Vaatluse ajal ei ulatunud järve vesi toruni ning väljavoolu polnud.



Toru teine ots on kaldakindlustusel olevast teest teisel pool. Seal on kaev, kus vesi langeb sügavamale:



Maasisese toru teine ots on 80 m lõuna pool. Vaatluse ajal polnud väljavoolu ka sealt, kuigi toru juurest algava kraavi põhjas oli seisvat vett:



Järeldus: Kuigi järve väljavoolul on ülevoolukaev, siis veetaseme reguleerimise võimalus seal puudub ning väljavool järvest on ajutine. Seega on sobiv muuta selle tüüp **tehisjärveks**.