


Möldre londsiku VEE2145040 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1949. aasta fotoplaanil:



Järv on olemas ja vähemalt lõunapoolses otsas üsna korralik:



Järve hoiab üleval lõunaotsas olev pinnasevall. Selgem vagu läheb järvest eemale valli lääneservas, kuid seal on vaos valli tekitatud selge katkestus ning märke üle- ega läbivoolust pole (**ETAKis parandada**). Väljavool järvest toimub kõrgema veetaseme ajal valli idaosast, kus on viiemeetrise vahega kaks madalat sälku. Koprak on mõlema sälgu otsa paisu ehitanud, kuid paisu taga algab selgelt eristuv mudane nõva. Tõenäoliselt voolab kõrgema veetaseme korral vesi läbi paisude nõvasse. Vaatluse ajal ei ulatunud järve veetase nõvadeni.



Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall ning väljavool toimub mööda kobraсте reguleeritavat looduslikku ülevoolu, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.