


Kiisa soone (VEE1096106) vaatlus

Vaatluse aeg 03.03.24. Vaatleja Marko Vainu



1. Kiisa soone lähteks on loetud Kiisa reservelektrijaama territooriumil oleva toru ots. Vaatluse ajal voolas sellest välja ohtralt vett.





2. Põhja poolt voolas torusse vesi sisse. Torul oli võre ees. ETAKis on sissevoolukohta kaardistatud tiik, aga pigem on see ikkagi läbivooluga, hundinuiadega lodu, mis peaks olema kaardistatud vooluveekoguna.





3. Kuiv vagu.

4. Ida poolt, metsamaalt tulevad paar kraavi on madalad ja põhja-lõunasuunalisest voolusoonest oluliselt kõrgemal. Vaatluse ajal olid ka kuivad.

5. Põhja suunast tuleb betoneeritud otsakuga suur drenaazitoru. Vaatluse ajal voolas vett ka kirde poolt läbi truubi, aga oluliselt rohkem vett tuli torust.





6. Elektriijaama all kulgevasse torusse loode poolt voolav kraav oli veerohkem, aga ajalooliste kaartide põhjal on tegemist täies mahus vooluveekogudeta sohu kaevatud kraaviga.



Järeldus: Ajalooliselt on Kiisa soon lähtunud nõukogude perioodi alguses rohumaaks kuivendatud madalsoost. Soone ülemjooksu asukohta on oluliselt muudetud, kuid arvestades vooluhulka ja kunagise lähte asukohta, sobib soone lähteks tänapäeval punktis 5 olev dreniots. Sealt algab ka kaasajal tajutav korralikum vooluveekogu.

