


JRK 15-1 PIIRIVALVESADAM CROSS-SECTION A-A'
JRK 15-1 PIIRIVALVESADAM LÕIGE A-A'



fill / täide	medium sand / keskliiv	gravel / kruus	P 1,2-1,4m soil sample depth and act No / (A026082-06) pinnase proovi sügavus ja akti nr
soil / muld	coarse sand / jämeliiv	clayey silt moraine / saviliivmoreen	V 1,2-1,4m water sample depth and act No / (A026082-06) veeproovi sügavus ja akti number
peat / turvas	gravelly sand / kruusliiv	silty clay moraine / liivsavimoreen	water table in investigation time / veetase uuringu ajal
silty sand / tolmlüiv	clayey silt / saviliiv	clay / savi	surface relief / maapinna reljeef
fine sand / peenliiv	silty clay / liivsavi	silt / aleuroliit	
limestone / lubjakivi	local moraine / lokaalmoreen		
sandstone / liivakivi	contaminated soil / reostunud pinnas	soil, where hazardous substances content is over reference value in residential zone / pinnas, kus ohtlike ainete sisaldus on üle piirväärtuse elutsoonis	