


Juhaniniidü lumbi VEE2145030 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1975. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja üsna korralik:



Järve hoiab üleval loodesopis olev pinnasevall ning sellest läheb läbi oranž toru. Järve pool on toru otsas ülespoole suunatud põlv. Kui järve veetase tõuseb piisavalt kõrgele, peaks vesi sellest sisse voolama. Toru on maa sees kaldu. Alavee poolel on toruots maapinnaga tasa. **ETAKis on see ühendus puudu, tuleks lisada.**



Vaatamata sellele, et toru ots oli vaatluse ajal järve veetasemest mitukümmend cm kõrgemal, nirises teiselt poolt ikkagi veidi vett välja.

Järeldus: Järve hoiab üleval pinnasevall ning sellest läheb läbi sirge toru. Toru ots on küll keeratud üles, kuid asjaolu, et üks toru otsa lisatud põlv muudaks mittepaisu paisuks, tundub ülepingutamisena. Seega oleks sobiv muuta tüüp tehiskärveks.