

Lindi oja (VEE1121700) alamjooksu vaatlus


Vaatluse aeg 10.04.2024. Vaatleja Margit Karu

Lindi oja on uuritud 2013 EMÜ PKI Limnoloogiakeskus jt. poolt meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine käigus. Aruandes on kirjas, et ojal on vana ja uus süng (uus süng registris Saarna kraavi nimega VEE1800015). Ajutine mudast ja eterniidi tükidest rajatud tõke 1,3 km merest, uue ja vana süngi harunemiskohas. Aruandes on antud järgmised leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed:

Juhul kui Lindi ojas otsustatakse taastada meriforelli populatsioon, siis on vajalikud järgnevad tööd:

- 1) alamjooksu uues süngis asuv lagunenud pais (rändetakistus nr 2) tuleks ümber kujundada kruusaseks laugeks tehiskärestikuks, mis sobiks koelmualaks meriforellile ja jõesilmule.
- 2) suunata oja põhivool uude süngi ning tõkestada laskujate sattumine vanas süngis asuvasse paisjärve.
- 3) lammutada Lindi veski paisuvare ja kujundada sealne suure languga piirkond kruusasteks kärestikeks.

Seega tuleb Lindi oja alamjooksu asendit registris muuta, märkides Lindi oja harunemise kohas uus süng ehk Saarna kraav. Saarna kraav registrist eemaldada. Välivaatluste põhjal 2023 aastal oli vana süng harunemiskohas praktiliselt kuiv. 10.04.2024 oli vanas harus vesi aga see tuli maaparandussüsteemi kraavist ühenduses oleva truubi kaudu. Peavool toimus uues harus.



Lindi oja peaks voolama foto all paremal nurgas olevast truubist välja, aga see on mattunud truup:



Lindi oja peaks voolama foto ülalservas olevast truubist välja, aga see on mattunud truup:



Vaade kinni aetud teetruubile kust peaks läbi voolama Lindi oja oma looduslikus süngis alamjooksule:



Vaade teetruubile kust Lindi oja voolab Saarna kraavi:



Väljavool truubist Saarna kraavi:

