

Andri järve VEE2144740 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1975. aasta ortofotol:



Järv on olemas ning põhjapoolses otsas ka korralik:



Järve kagupoolne ots on orto- ja kaldaerofotode põhjal aga soostunud ega ole ühegi veetaseme juures käsitletav järvena. Kusjuures sellest kagu pool on järgmise valli taga konkreetne seisuveekogu, mida ETAKis seni üldse pole. Ajalooliste ortofotode põhjal rajati see samal ajal Andri järvega (**mõlemat osa võiks ETAKis korrigeerida**):



Andri järve hoiab üleval pinnasevall. Selle taga algab org, kus järve veetasemest mitu meetrit madalamal on kaks ookrist allikamoodi kohta, millest üks niriseb välja lepa juurte alt. Need saavad olla vaid vallist läbiimbumise kohad:





Ülevoolukoht on valli idaotsas. See näeb välja nagu looduslik voolunõva, mis läheb valli harjast läbi ja kulgeb alla orgu. Koprak on nõva põhja kõrgust mõnevõrra korrigeerinud. Vaatluse ajal ei ulatunud vesi ülevoolunõva algusenigi ning väljavoolu järvest polnud:





Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall ning ülevool toimub mööda looduslikku nõva, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.