


Paali järve VEE2142830 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1968. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järv hoiab üleval põhjasopis olev pinnasevall. Selle alavee poolel on katkine plekist toru ja selle all tellised. Vaatluse ajal torust vett välja ei voolanud. Torust põhja poole algab org, mille põhjas on tiheda taimeistikuga kaetud voolunõva. Järve poole teist toruotsa näha pole. Toruotsa eeldatavas asukohas oli veepinna all näha kilet ja kive, mistõttu tundub, et väljavool järvest on kinni pandud, vähemalt ajutiselt:



Järeldus: Kuna järv püsib tänu pinnasevallile ning väljavool võiks olla mööda sirget toru, kuid mis on nähtavasti veetaseme tõstmiseks suletud, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.