


Alakeerdi kraavi (VEE1022811) ja Kirikualuse kraavi (VEE1022804) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 20.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Nelinurkne meetrisügavune betoonist auk, millesse tuleb idaküljest toru. Augus oli selge vesi, mis pigem näis seisvat kui voolavat:



2. Truubist põhja pool oli nirisemist näha:




3. Hundinuiasid täis, lemledega kaetud, vähemalt näiliselt seisva veega kraav:



4. Kaev, millesse tuli nähtav veevool lõuna poolt torust. Kaevu idaosas olid lemlid ning sealt poolt polnud voolu näha. Lääne poolt tuleb ka toru, aga see oli kuiv:



5. Selge vesi voolas torusse.



6. Kraavisüvend oli algusest peale sügavalt ja laialt vett täis. Süvendi alguses on suur toruots, milles on vesi sees, aga sealt ei tundunud midagi välja voolavat:



7. Kohas, kus põhikaardile on märgitud kollektori väljavoolukoht, on see ka tegelikult olemas. Torul on betoonist plaat ümber, aga see on ära vajunud ning vett nirises pigem toru alt. Torust oli välja voolanud miskit hallikat püdelat massi, mis lõhna järgi tundus olevat sõnnik. Edela-kirdesuunaline kraav, millesse toru suubub, oli lai ning hundinuiaid ja lemleid täis:





8. Kraavi kagukaldal on uuem, must, plastikust toruots. Sellest voolas veidi selget vett välja:




9. Lemlesid ja hundnuiasid täis kraav:



10. Kirikualuse kraavi ja kirdesse suunduva kraavi vahel on ühendus olemas, aga vaatluse ajal oli ühenduskoht kuiv. Kirde-edelasuunalise kraavi läänekaldast pajupõõsa alt voolas mõned meetrid enne Kirikualust kraavi välja nire, mis suubus Kirikualusesse kraavi. Toruotsa näha polnud, aga ilmselt on ikkagi dreniots. Kirde pool algasid kraavi põhjas lombid. Ei saa välistada, et suurveega osa Kirikualuse kraavi vett kirdesuunalisse kraavi voolab, kuid kraavi õige telg on selgelt see, mis praegu on selleks kaardistatud:



Kirikualuse kraavi alamjooksul on põhikaardil valele poole näitav voolusuuna nool:



Järeldused: Kirikualuse kraavi lähe on looduses kraavi lähtena tajutavas kohas, kuid veevool kraavi algusesse tuleb lõuna poolt, praegu Alakeerdi kraaviks loetud toru mööda. Maaparanduse eesvooluks on samuti määratud just see lõuna poolt tulev toru, mis läbib lõuna-põhjasuunaliselt vaatluspunktis 4 olevat kaevu. Vaatluspunktist 1 algav ning punktis 4 kaevu suubuv kraav on sellega võrreldes selgelt veevaesem. Seetõttu on põhjendatum lugeda Kirikualuse kraavi ülemjooksuks suuremat osa praegusest Alakeerdi kraavist ning arvestada Kirikualuse kraavi lähtena dreniotsa koordinaatidel 6460316, 628418 (punane joon). Alakeerdi kraavi (sinine joon) suudmeks on aga põhjendatum lugeda vaatluspunkti 4:

