


Kõrkõnijärve VEE2143370 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1980. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve hoiab üleval kagusopis olev pinnasevall. Väljavool on läbi valli, nii nagu see ka põhikaardil kujutatud on. Kokku on läbi valli neli sirget mitmetahukalist betoontoru. Kaks äärmist on suuremad ja kaks keskmist väiksemad. Vaatluse ajal oli järve veetase toruotstest pool meetrit madalamal ning sissevoolu torudesse ei olnud:



Alavee poolel ulatuvad torud meetrijagu vallist välja ning on poolteist meetrit maapinnast kõrgemal. Kuigi torudest vett välja ei voolanud, oli vallitaguse oru põhjas ookriline, vesine soon, kus vesi küll märgatavalt ei voolanud.





Järeldus: Kuna järve hoiab üleval pinnasevall ning sellest toimub ebaregulaarne vee väljavool läbi sirgete torude, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.