


Punga oja (VEE1013300) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 07.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Värskest süvendatud tumedaveeline kraav. Vesi voolas:



2. Kuiv kraav. Tundub, et selle põhjapoolne ots on kraavi süvendamisel kraavivalliga kinni aetud, sest truupi ei paistnud kummalgi pool (**ETAKis parandada**):



3. Lõuna poolt voolab oja üle kraavivalli. Kujunenud (või ka kraavi süvendamisel kujundatud) on selge nõva läbi valli. Vooluhulk oli mitu l/s. Voolavat vett oli kraavis ka sellest kohast ülesvoolu:






4. Siin on ka kraavivallis nõva koht, aga see oli täiesti kuiv. Ilmselt voolas siit vesi kraavi süvendamise ajal enne läänepoolse nõva rajamist:



5. Vesi voolas soolapi lääneservas angervaksade vahel üsna konkreetsel alal, kuigi sängi kaldad on madalad:





6. Metsatee all on truibikoht (ETAKis puudu). Ojake voolas läbi:



7. Ürgse ilmaega sälkorg ojaga:



8. Soovikumets. Kaldad on madalad, aga vesi voolas:



9. Korraks oli säng lagedam. Vool oli aeglane, ooker põhjas:



10. Teine ookrine soon suubus idast. Vool oli väga aeglane:




11. Soone põhjaküljest kerkis vesi väikesest august üles ja hakkas lääne poole voolama. Temperatuur oli 15°C, seega ei saanud allikaks kaardistada:



12. Soon algas siit. Esialgu oli lihtsalt veidi seisvat vett põhjas:




13. Voolas väike nire:




14. Üleujutatud soolapp, mille põhjaservast algas konkreetne nõva ja nire. Soolapil oli vesi, aga voolu polnud näha:





15. Siin enam voolavat ega vaba vett polnud. Tiheda taimeestiku vahel maapind veidi lirtsus.


16. Reljeefivarjutusel nähtavasse orvandisse on kaevatud värske kraav, mille põhjas oli tilluke nire:




17. Algas oli lihtsalt märg. Kuigi orvand nägi varjutusel välja, nagu võimalik allikakoht, siis adekvaatset allikat seal pole.

Olukord ajaloolistel kaartidel:

Ajaloolistel kaartidel Punga oja ülemjooksu enamjaolt kujutatud pole. Verstasel kaardil on kujutatud umbsena vaatluspunkti 1, 3 ja 4 idast lääne suunas läbivat sirget kraavi:



1946. aasta NL 1:25 000 topokaardil on peal nii ida poolt punkti 3 tulev sirglõikudena kujutatud voolusäng kui ka lõuna poolt tulev looduslik voolusäng. Arvestades, et Linna talu nime all pole kaardil muud infot kujutatud ning see asub täpselt vaatluspunkti 14 kohal, võinuks ilma talunimeta vooluveekogu joon alata sealt samast:



Järeldused: Punga oja looduslikult tunnetav ojasäng tuleb punkti 3 lõuna poolt. Ajaloolistel kaartidel on kujutatud ka idast tulevat sängi, kuid kraavina. Ka tänapäeval on see säng kraavikujuline. Lõunast tulev säng on aga täies pikkuses looduslik ning voolab osaliselt selges looduslikus sätkorus. Jälgitav veevool algas **vaatluspunktis 14** soolapi põhjaservast ning kuna samas kohas on voolusängi algust kujutatud ka 1947. aasta kaardil, **sobib see Punga oja lähteks.**